

Bouwbedrijf Pennings, Blok 1 nr
338-362 Aartshertogenlaan, den
Bosch.


Logboek brandwerende werkzaamheden 3^e
verdieping.



Rondes


Ronde: Logboek brandwerende werkzaamheden Blok 1	
Gemaakt op	08-10-2024
Gemaakt door	Brand-Veilig Totaalaanpak b.v. - Projecten Brand-Veilig

Plattegronden 3e verd blok 1_20241008 nrs 340, 348, 356 en 364.pdf - Pagina 1



Formulieren/snags op tekening

Groep	Formulieren/snags
Niet gegroepeerde formulieren/snags	Traphuis, 348 Zolder , 348 Zolder vloer , 340 Zolder , 340 Zolder vloer , 356 Zolder, 356 Zolder vloer , 364 Zolder vloer , 364 Zolder, 338, 338.16, 340, 340.1, 340.2, 340.3, 340.4, 346.11, 346.12, 348, 348.1, 348.2, 348.3, 348.4, 354, 354.13, 354.14, 354.15, 356, 356.1, 356.2, 356.3, 356.4, 362, 362.15, 362.16, 364, 364.1, 364.2, 364.3, 364.4

364 Zolder 	  
Locatie	Zolder
WBDBO	30 min.
Type brandscheiding	Steenachtige wand
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Doorvoer PLAFOND
Omschrijving	Wand dak aansluiting zolder brandwerend afgewerkt met promatect beplating, afgekit en sparingen wand met fireboord beplating afgewerkt 8,5m1 per zijden 2 maal
Status	Afgerond
	

364 Zolder vloer 	  
Locatie	Zolder
WBDBO	30 min.
Type brandscheiding	Brandwerend plafond
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Doorvoer VLOER
Omschrijving	Houten balklaag uitgevuld en bekleed met promatect beplating 4,2x2,2m1 en 3,5x2,2m1. Naden en aansluitingen brandwerend afgewerkt
Status	Afgerond
	


356 Zolder 	  
Locatie	Zolder
WBDBO	30 min.
Type brandscheiding	Steenachtige wand
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Doorvoer PLAFOND
Omschrijving	Wand dak aansluiting zolder brandwerend afgewerkt met promatect beplating, afgekit en sparingen wand met fireboord beplating afgewerkt 8,5m1 per zijden 2 maal
Status	Afgerond
	


356 Zolder vloer 	  
Locatie	Zolder
WBDBO	30 min.
Type brandscheiding	Brandwerend plafond
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Doorvoer VLOER
Omschrijving	Houten balklaag uitgevuld en bekleed met promatect beplating 4,2x2,2m1 en 3,5x2,2m1. Naden en aansluitingen brandwerend afgewerkt
Status	Afgerond
 	

348 Zolder 	  
Locatie	Zolder
WBDBO	30 min.
Type brandscheiding	Brandwerend plafond
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Doorvoer VLOER
Omschrijving	Wand dak aansluiting zolder brandwerend afgewerkt met promatect beplating, afgekit en sparingen wand met fireboord beplating afgewerkt 8,5m1 per zijden 2 maal
Status	Afgerond
	


348 Zolder vloer 	  
Locatie	Zolder
WBDBO	30 min.
Type brandscheiding	Brandwerend plafond
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Doorvoer VLOER
Omschrijving	Houten balklaag uitgevuld en bekleed met promatect beplating 4,2x2,2m1 en 3,5x2,2m1. Naden en aansluitingen brandwerend afgewerkt
Status	Afgerond
	

340 Zolder vloer 	  
Locatie	Zolder
WBDBO	30 min.
Type brandscheiding	Brandwerend plafond
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Doorvoer VLOER
Omschrijving	Houten balklaag uitgevuld en bekleed met promatect beplating 4,2x2,2m1 en 3,5x2,2m1. Naden en aansluitingen brandwerend afgewerkt
Status	Afgerond
	

340 Zolder 	 	
Locatie	Zolder	
WBDBO	30 min.	
Type brandscheiding	Brandwerend plafond	
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Doorvoer PLAFOND	
Omschrijving	Wand dak aansluiting zolder brandwerend afgewerkt met promatect beplating, afgekit en sparingen wand met fireboord beplating afgewerkt 8,5m1 per zijden 2 maal	
Status	Afgerond	


Traphuis 	  	
Locatie	Traphuis	
Omschrijving	Plafond bekleed met blik, regels en 12.5mm gips beplating	
Status	Afgerond	
		


338 	  	
Locatie	Slaapkamer 3 en 4	
WBDBO	30 min.	
Type brandscheiding	Brandwerend plafond	
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Doorvoer PLAFOND	
Omschrijving	Brandwerend plafond metal stud met isolatie, 2 lagen knauf 12,5mm beplating en afsmeren	
Status	Afgerond	
		


338.16 	  
Locatie	Slaapkamer
WBDBO	30 min.
Type brandscheiding	Brandwerend plafond
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Doorvoer PLAFOND
Omschrijving	Elektra 25 mm rond 1 st brandwerend afgewerkt
Status	Afgerond


340 	  
Locatie	Woning
Omschrijving	Plafond bekleed onderlaagd met regels en enkel gips, de straat zijden geïsoleerd tegen geluid
Status	Afgerond


340.1 	  
Locatie	Keuken
WBDBO	30 min.
Type brandscheiding	Steenachtige wand
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Doorvoer WAND
Omschrijving	Sparing 150x150 mm brandwerend afgewerkt
Status	Afgerond


340.2 	  
Locatie	Toilet
WBDBO	30 min.
Type brandscheiding	Steenachtige wand
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Doorvoer WAND
Omschrijving	Sparing 300x200 mm brandwerend afgewerkt
Status	Afgerond

340.3 	  
Locatie	Toilet
WBDBO	30 min.
Type brandscheiding	Steenachtige wand
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Doorvoer WAND
Omschrijving	Staal 25 mm rond 1 st brandwerend afgewerkt
Status	Afgerond


340.4 	  
Locatie	Badkamer
WBDBO	30 min.
Type brandscheiding	Steenachtige wand
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Doorvoer WAND
Omschrijving	Spring 200x150 mm brandwerend afgewerkt
Status	Afgerond


346.11 	  
Locatie	Slaapkamer
WBDBO	30 min.
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Doorvoer PLAFOND
Omschrijving	Elektra 25 mm rond 1 st brandwerend afgewerkt
Status	Afgerond
	


346.12 	  
Locatie	Slaapkamer
WBDBO	30 min.
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Doorvoer PLAFOND
Omschrijving	Elektra 25 mm rond 1 st brandwerend afgewerkt
Status	Afgerond
	


348 	  
Locatie	Woning
Omschrijving	Plafond bekleed onderlaagd met regels en enkel gips, de straat zijden geïsoleerd tegen geluid
Status	Afgerond
	

348.1 	  
Locatie	Keuken
WBDBO	30 min.
Type brandscheiding	Steenachtige wand
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Doorvoer WAND
Omschrijving	Sparing 150x150 mm brandwerend afgewerkt
Status	Afgerond


348.2 	  
Locatie	Toilet
WBDBO	30 min.
Type brandscheiding	Steenachtige wand
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Doorvoer WAND
Omschrijving	Sparing 250x200 mm brandwerend afgewerkt
Status	Afgerond

348.3 	  
Locatie	Toilet
WBDBO	30 min.
Type brandscheiding	Steenachtige wand
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Doorvoer WAND
Omschrijving	Staal 25 mm rond 1 st brandwerend afgewerkt
Status	Afgerond


348.4 	  
Locatie	Badkamer
WBDBO	30 min.
Type brandscheiding	Steenachtige wand
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Doorvoer WAND
Omschrijving	Sparing 200x150 mm brandwerend afgewerkt
Status	Afgerond


354 	  
Locatie	Slaapkamer 3 en 4
WBDBO	30 min.
Type brandscheiding	Brandwerend plafond
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Doorvoer PLAFOND
Omschrijving	Brandwerend plafond opgebouwd met metal stud-isolatie-dubbel gips
Status	Afgerond





354.13 	  
Locatie	Trappenhal
WBDBO	30 min.
Omschrijving	Putty pad geplaatst
Status	Afgerond


354.14 	  
Locatie	Slaapkamer
WBDBO	30 min.
Omschrijving	Putty pad geplaatst
Status	Afgerond


354.15 	  
Locatie	Slaapkamer
WBDBO	30 min.
Omschrijving	Putty pad geplaatst
Status	Afgerond


356 	  
Locatie	Woning
Omschrijving	Plafond bekleed onderlaagd met regels en enkel gips, de straat zijden geïsoleerd tegen geluid
Status	Afgerond
	


356.1 	  
Locatie	Keuken
WBDBO	30 min.
Type brandscheiding	Steenachtige wand
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Doorvoer WAND
Omschrijving	Sparing 150x150mm brandwerend afgewerkt
Status	Afgerond


356.2 	  
Locatie	Badkamer
WBDBO	30 min.
Type brandscheiding	Steenachtige wand
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Doorvoer WAND
Omschrijving	Sparing 250x150mm brandwerend afgewerkt
Status	Afgerond

356.3 	  
Locatie	Toilet
WBDBO	30 min.
Type brandscheiding	Steenachtige wand
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Doorvoer WAND
Omschrijving	Sparing 250x200mm brandwerend afgewerkt
Status	Afgerond


356.4 	
Locatie	Toilet
WBDBO	30 min.
Type brandscheiding	Steenachtige wand
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Doorvoer WAND
Omschrijving	Staal 25 mm rond 1 st brandwerend afgewerkt
Status	Afgerond


362 	
Locatie	Slaapkamer 3 en 4
WBDBO	30 min.
Type brandscheiding	Brandwerend plafond
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Doorvoer PLAFOND
Omschrijving	Brandwerend plafond opgebouwd met metal stud-isolatie-dubbel gips
Status	Afgerond


362.15 	
Locatie	Slaapkamer
WBDBO	30 min.
Omschrijving	Putty pad geplaatst
Status	Afgerond


362.16 	  
Locatie	Slaapkamer
WBDBO	30 min.
Omschrijving	Putty pad geplaatst
Status	Afgerond

364 	  
Locatie	Woning
Omschrijving	Plafond woning diverse ruimten bekleed onderlaagd met regels en enkel gips, de straat zijden geïsoleerd tegen geluid
Status	Afgerond
	

364.1 	  
Locatie	Keuken
WBDBO	30 min.
Type brandscheiding	Steenachtige wand
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Doorvoer WAND
Omschrijving	Sparing 250x250mm brandwerend afgewerkt
Status	Afgerond

364.2 	  
Locatie	Badkamer
WBDBO	30 min.
Type brandscheiding	Steenachtige wand
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Doorvoer WAND
Omschrijving	Sparing 150x150mm brandwerend afgewerkt
Status	Afgerond

364.3 	  
Locatie	Toilet
WBDBO	30 min.
Type brandscheiding	Steenachtige wand
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Doorvoer WAND
Omschrijving	Sparing 250x200mm brandwerend afgewerkt
Status	Afgerond

364.4 	  
Locatie	Toilet
WBDBO	30 min.
Type brandscheiding	Steenachtige wand
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Doorvoer WAND
Omschrijving	Staal 25 mm rond 1 st brandwerend afgewerkt
Status	Afgerond